

# WARNUNG!

Am Süd-Ost-Hang des Marzellkammes besteht

## BERGSTURZGEFAHR!


Der instabile Bereich ist in der Karte gelb schraffiert dargestellt. Durchgeführte Untersuchungen haben gezeigt, dass die betroffenen Teile des Hanges mit mehreren Metern pro Jahr talwärts gleiten. Die Steinschlagaktivitäten haben zugenommen. Der vom Steinschlag gefährdete Bereich ist rot schraffiert.

### Bergwanderer und Hochtourengeher

nutzen den 2015/16 neu angelegten Weg (beschildert und markiert).  
Über diesen sind Marzellkamm (Zugang zum Similaun) und Marzellferner (Zugang zur Hinteren Schwärze, den Marzellspitzen und der Mutmalspitze) gefahrlos erreichbar.

### Skitourengeher

sollten in die schraffiert dargestellten Bereiche nicht einfahren.



Hangbereich mit akuter  
Bergsturzgefahr

Bereich mit ganzjähriger  
Gefährdung durch  
Steinschlag und Gefahr  
der Verschüttung im  
Falle eines Bergsturzes